

АДМИНИСТРАЦИЯ г.УЛАН-УДЭ
Комитет по образованию г.Улан-Удэ
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №38
г.Улан-Удэ»

УЛААН-ҮДЭ ХОТЫН ЗАХИРГААН
хуралсалай талаар хороон
Муниципальна автономито юрэнхи хуралсалай
эмхи зургаан
"Улаан-Үдэ хотын хуралсалай 38 дунда
хургуули"

670045, г.Улан-Удэ
Ул.Шаляпина, 14А
Тел/факс 44-28-69
e-mail: uu-school38@vandex.ru
Исх №__
« 24 » 04 2018г.

В Управление Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору

**Информация по устранению предписания № 36/09-13-2018
в МАОУ «СОШ №38 г.Улан-Удэ»**

При проведении плановой, выездной проверки МАОУ «СОШ №38 г.Улан-Удэ» 26 февраля 2018г. было выписано предписание об устранении выявленных нарушений от 27.02.2018г. № 36/09-13-2018.

Администрация МАОУ «СОШ №38 г.Улан-Удэ» устранила предписания:

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Мероприятия по устранению нарушений
1.	Представить общую схему электроснабжения электроприемников школы	Общая схема электроснабжения электроприемников школы изготовлена (приложение №1).
2.	Представить распоряжение на право единоличного осмотра электроустановок	Издано распоряжение на право единоличного осмотра электроустановок на Тихонову Елену Ильиничну, приказ от 27.02.2018г. № 115 (приложение №2).
3.	Предоставить паспорт на заземляющее устройство, находящееся в эксплуатации (заземляющее устройство столовой)	Паспорт заземляющего устройства (приложение №3).
4.	Предоставить протоколы проверки наличия цепи между заземлителем и металлическими частями моек, вытяжной вентиляции в столовой школы.	1.Протокол №3897 от 28.02.2018г. проверки наличия цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки. 2. Протокол № 3898 от 27.02.2018г. измерения сопротивления заземляющего устройства (приложение №4).

Директор школы:

В.С.Турунхаева